

# Repa Quick 20

## Vörulýsing

Hraðþurrkandi fylliefni til viðgerðar innanhúss og fyllingar á gífsi, steypu, gífsplötum, o.s.frv. Fjölliða styrkt gífsi í þurru formi er uppleysanlegt í vatni.

- Auðvelt að blanda
- Góð fylligeta
- Sekkur ekki



## Notkunarmöguleikar

Til notkunar innanhúss til viðgerðar á steypu, gífsplötum, glertrefjaplötum, o.s.frv.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Fjarlægið laust efni og málningu með því að hreinsa, pússa og þurrka af. Fjarlægið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa Fluren 37. Vatnsleysanlega upplutun, nikótín og sótt er hægt að hreinsa með Fluren 49. Pússa slétt hörð og sleip yfirborð. Berið fylliefnisþykknið á og sléttið. Þússið yfirborðið og grunnið fyrir frekari meðhöndlun.

## Notkun

Berið á og sléttið með kítisspaða. Veljið verkfæri eftir stærð yfirborðsins. Blöndun: 1 hluti af vatni og 2 hlutar af dufti. Hellið vatni í fötu og stráið duftinu út í. Látið standa í 3-5 mínútur áður en hrært er blöndunni. Berið nægilega mikið magn á og vinnið og sléttið fylliefnisþykknið. Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins. Forðist rakapéttingu. Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar. Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun. Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykka viðloðun og útkomu.

## Væntanleg útkoma

Sléttið yfirborð fyrir viðbótar meðhöndlun.

## Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið eins mikið af fylliefni og mögulegt er af verkfærum áður en þau eru hreinsuð með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Spartl og kítti
Litur (spartl)	Hvitt
Blöndunarhlutfall	2 hlutar af dufti : 1 hluti af vatni
m/l, háð breidd og dýpi samskeytisins	1
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	1
Lagþykkt (max.Mm)	50
þynning	Vatn
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

### Núverandi TDS útgáfa

desember 2021

### Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2020